

TD4K(F1)气密层翻新港机轮胎

气密层漏气是无内胎轮胎（港机轮胎）使用中的主要缺欠之一，这种缺欠造成轮胎气压泄露，使轮胎失去使用功能。

轮胎气密层漏气，一直是轮胎翻新中无法解决的技术难题。天盾公司轮胎技术研发中心历经创新创造，在轮胎翻新再制造中，成功地解决了这一难题，使大批失去使用功能的港机轮胎得以复生，实现了轮胎循环利用。受到用户欢迎。



环状胎面硫化机



轮胎成型机组

